

| SIKKER JOBB ANALYSE | | |
|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Tiltakshaver: | Geir vhål | Side: 1 av 3 |
| Ansvarlig utførende: | R.O LARSEN MASKIN a/s | Sist rev. 08.02.13 |
| Prosjekt: | Melsomvikveien 433 | Dok.Id: |
| Prosjektnr.: | 02 | Dato /sign.: E.Ø |

Leder for arbeidet: Roy Ove Larsen

Verneombud: Espen Øy

Arbeidsoppgave: Grunnarbeider

Sted: Melsomvikveien 433

| Nr. | Aktivitet | Risikomoment | Konsekvens | Tiltak |
|-----|-------------|--------------------------------|------------------|--|
| 1 | Gravemaskin | Skade på mennesker/gjenstander | Død/ødeleggelser | Kamera på gravemaskin,kamera på sidene og bak. |
| 2 | Gravemaskin | Skade på mennesker | Døv/blind | Hørselvern/briller/pigge gitter på gravemaskin |

| SIKKER JOBB ANALYSE | | |
|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Tiltakshaver: | Geir vhål | Side: 2 av 3 |
| Ansvarlig utførende: | R.O LARSEN MASKIN a/s | Sist rev. 08.02.13 |
| Prosjekt: | Melsomvikveien 433 | Dok.Id: |
| Prosjektnr.: | 02 | Dato /sign.: E.Ø |

[illegible]

Sted: Melsomvikvn 433 **Dato: 08.02.13**

[illegible]

| SIKKER JOBB ANALYSE | | |
|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Tiltakshaver: | Geir vhål | Side: 3 av 3 |
| Ansvarlig utførende: | R.O LARSEN MASKIN a/s | Sist rev. 08.02.13 |
| Prosjekt: | Melsomvikveien 433 | Dok.Id: |
| Prosjektnr.: | 02 | Dato /sign.: E.Ø |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |